


Müşteri Customer	: DERİN ÖRGÜ KUMAŞÇILIK TEKSTİL SAN	Renk Colour	: 21-C-00604.1
Müşteri Sip No Style	: BİL NET		: BEYAZ
Parti No Batch No	: 2021-10810		:
Parti Kg Qty	: 25.00 Kg.		:
Kumaş Cinsi Fabric Type	: 30/1 GRİMELANJ ÇİFT TOPLAMA PİKE		:

FİZİKSEL TESTLER
PHYSICAL TESTS

	Müşteri Standartları Customer Norm	İstenilen Requirement	Gerçekleşen Realized
Çekmezlik Shrinkage	En (%) Width Gr (%) Width		-1
			-5
En (cm) Width (cm)		180	185
Gr/m² Weight (cm)		220	190
% May Dönmesi % Spirality			1

HASLIK TESTLERİ
FASTNESS VALUES

Yıkama Haslığı Color fastness to washing		
Ter Haslığı Color fastness to perspiration	Alkali Alkaline Asit Acid	
Su Haslığı Color fastness to water		
Sürtme Haslığı Color fastness to rubbing	Yaş Wet Kuru Dry	



TEST SONUÇLARI (TEST RESULTS)

	Secondary Cellulose Acetate	Bleached Unmercerize Cotton	Nylon 6.6	Polyester (Terylene)	Acrylic (Courlien)	Wool (Worsted)
Yıkama Haslığı						
Su Haslığı						
Ter Haslığı (Asit)						
Ter Haslığı (Alkali)						
Saliva Test						

Sürtme Haslığı
(Color Fastness to Rubbing)

DRY	WET

AÇIKLAMALAR :

Müşteri Kitiği :
Customer Ideas :

NOT : Problem görüldüğü anda gerekli açıklama ile geri fakslanacaktır.
If problems are observed, this document must be faxed back with necessary explanation.


GERİ FAKSLANDIĞI TAKDİRDE DAĞITIM
When this is faxed to back, distribution :

FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ / FACTORY MANAGER
ÜRETİM PLANLAMA ŞEFLİĞİ / PRODUCTION PLANNING DEPARTMENT
KALİTE GÜVENCE ŞEFLİĞİ / QUALITY MANAGEMENT
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ / PRODUCTION MANAGER

TEST YAPAN
Tester

Serhan
Kerem
S. H. H.

ONAYLAYAN
Approval

 örme boya san. ve tic. a.ş.	PATLAMA MUKAVEMETİ BURSTING STRENGTH	DÖKÜMAN NO: YAYIN NO: YÜR. TAR : REVİZE TARİHİ: REVİZE NO
---	---	--

PARTİ NUMARASI	RAPOR NUMARASI	KUMAŞ CİNSİ
2021-10810		30/1 gri melanj çift toplama pike

KONDISYONLAMA

%.....RH.....C	GİRİŞ.....ÇIKIŞ.....	TEST STD:
----------------	----------------------	-----------

TEST METODU

30 MM DİAMETER (7,3 CM)	80 MM DİAMETER (50 CM)
------------------------------	-----------------------------

NUMUNE	PATLAMA DEĞERİ (KPA)
1	272,8 KPA 37,9 MM 21,3 SN
2	266,7 KPA 37,3 MM 20,8 SN
3	239,8 KPA 35,8 MM 18,7 SN
4	272,8 KPA 39,7 MM 21,3 SN
5	234,2 KPA 36,2 MM 18,3 SN
6	
7	
8	ORTALAMA
9	257,2 KPA 37,4 MM 20,1 SN
10	
RANGE	
AVERAGE	

NOT :RANGE VE AVERAGE DEĞERİ EN YAKIN 5 (KPA) TAMAMLANIR.

TESTİ YAPAN / TARİH

ONAY VEREN / TARİH

BİRLİK ÖRME BOYA SAN.VE TİC.AŞ.
ÇÖŞB.ATATÜRK MAH.CUMHURİYET CAD.NO:39 KARAAĞAÇ – ÇERKEZKÖY - TEKİRDAĞ
İLETİŞİM :+90(282)758 16 23 FAX :+90 (282) 758 16 22

 örme boya san. ve tic. a.ş.	MARTINDALE PILLING ABRASYON / ABRASION	DÖKÜMAN NO: YAYIN NO: YÜR. TAR : REVİZE TARİHİ: REVİZE NO
---	---	--

PARTİ NUMARASI	RAPOR NUMARASI	KUMAŞ CİNSİ
2021-10810		30/1 grimelanj çift toplama pike

KONDISYONLAMA

%.....RH.....C	GİRİŞ.....ÇIKIŞ.....	TEST STD:
----------------	----------------------	-----------

MARTINDALE PILING

YIKAMA METODU	KURUTMA TİPİ	YIKAMA SONU PİLLİNG DEĞERİ	DEVİR SAYISI
			2000

TUR SAYISI	2000			
1.TEST NUMUNESİ	4			
2.TEST NUMUNESİ	4			
3.TEST NUMUNESİ				

ABRASYON TESTİ / ABRASION

TUR SAYISI : 2000	
SONUÇ :	

TESTİ YAPAN / TARİH

ONAY VEREN / TARİH

BİRLİK ÖRME BOYA SAN.VE TİC.AŞ.
ÇÖŞB.ATATÜRK MAH.CUMHURİYET CAD.NO:39 KARAAĞAÇ - ÇERKEZKÖY - TEKİRDAĞ
İLETİŞİM :+90(282)758 16 23 FAX :+90 (282) 758 16 22